

Diagnostic des ouvrages et des structures de l'Usine de Valorisation Énergétique (UVE) de Saint-Pantaléon de l'Arche



Maître d'ouvrage :

Syndicat de Transport et de Traitement des Ordures Ménagères de Corrèze : SYTTOM 19

Maître d'œuvre :

Syndicat de Transport et de Traitement des Ordures Ménagères de Corrèze : SYTTOM 19

Entreprises :

Sans objet

Années :

Mise en service de l'usine en 1972
Diagnostic réalisé en 2010

Caractéristiques principales:

Structure Poteaux / Poutres
Fosse et locaux en béton armé avec remplissage en blocs de béton manufacturé pleins
Fours : Acier et bardage métallique


Contexte

La mission avait pour objet de rendre compte de l'état structurel de l'usine d'incinération du SYTTOM 19 dans le cadre de la réalisation des travaux liés à la réduction des oxydes d'azote de l'Usine d'Incinération des Ordures Ménagères de Saint Pantaléon de Larche, propriété du SYTTOM 19.

Mission de DIADES

DIADES a effectué une mission de DIAGNOSTIC, comprenant :

- le recensement et repérage des éléments structurels de l'usine (structure du bâtiment, structure des équipements),
- l'inspection visuelle des différentes parties composant la structure,
- la réalisation d'un procès-verbal de visite avec synthèse et liste des actions d'entretien courant / spécialisé à réaliser à court/moyen/long terme afin d'assurer la durabilité de la structure dans le temps.



diadès
ZAC Le Griffon
7, Chemin des Gorges de Cabriès
13127 VITROLLES
Tél : 04.42.12.41.30
Fax : 04.42.12.41.39
Mail : diades.aix@diades.fr
www.diades.fr